


SUUNTO TANK POD
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1. Bezpečnost.....	3
2. Důležitá oznámení.....	7
3. Začínáme.....	8
3.1. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ A.....	8
3.2. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ B.....	8
3.3. Orientace sondy Tank POD.....	9
3.4. Párování se sondou Suunto Tank POD.....	10
3.5. Zrušení párování se sondou Suunto Tank POD.....	12
3.6. Kompatibilita výrobku.....	14
3.7. Kontroly před potápěním.....	15
4. Péče a podpora.....	16
4.1. Instrukce pro zacházení.....	16
4.2. Podpora.....	16
4.3. Likvidace a recyklace.....	16
5. Reference.....	18
5.1. Technické parametry.....	18
5.2. Shoda.....	19
5.3. Ochranná známka.....	19
5.4. Patent notice.....	19
5.5. Omezená mezinárodní záruka.....	19
5.6. Copyright.....	20

1. Bezpečnost


Typy bezpečnostních opatření


 **VAROVÁNÍ:** - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.

 **UPOZORNĚNÍ:** - používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.

 **POZNÁMKA:** - používá se pro zvýraznění důležitých informací.

 **TIP:** - označuje extra tipy, jak používat různé funkce hodinek.

 **VAROVÁNÍ:** Každý počítač může ze své podstaty někdy selhat. Je možné, že i toto zařízení během ponoru náhle přestane poskytovat přesné údaje. Vždy používejte záložní potápěčský počítač a nikdy se nepotápějte sami. Tento potápěčský počítač smí používat pouze osoby, které prošly adekvátním tréninkem používání vybavení pro potápění. Před použitím je ZCELA NEZBYTNĚ seznámit se s pokyny v uživatelské příručce a návodu k obsluze. Nedodržení tohoto upozornění může vyústit v nesprávné použití, vážné zranění nebo úmrtí.

 **POZNÁMKA:** Vždy se ujistěte, že se na potápěčském počítači Suunto nachází nejnovější verze softwaru s aktualizacemi a vylepšeními. Než se vydáte na cestu, ověřte na webových stránkách www.suunto.com/support, zda pro váš potápěčský počítač není k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je nová verze k dispozici, bezpodmínečně proveďte instalaci před zahájením ponoru. Aktualizace mají zlepšit uživatelské pohodlí a jsou součástí filozofie společnosti Suunto spočívající v neustálém zdokonalování svých produktů.

Před ponorem

Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské počítače poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo přístroje pro potápění, kontaktujte před potápěním svého prodejce Suunto. Vždy mějte na paměti, že ZA SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI.

Před odjezdem za potápěním důrazně doporučujeme důkladně prohlédnout váš potápěčský počítač, abyste se ujistili, že vše funguje správně.


Na místě ponoru poté před vstupem do vody pečlivě (ručně) zkontrolujte každé zařízení, které hodláte používat.

Kontrola potápěčského počítače


Ujistěte se, že:


1. Suunto Tank POD je ve správném režimu ponoru a že jeho displej funguje podle očekávání.
2. Nastavení výšky je správné.
3. Osobní nastavení je správné.
4. Hloubkové zastávky jsou nastaveny správně.


5. Soustava jednotek je správně nastavena.
6. Kompas je zkalibrován. Spusťte kalibraci ručně v nabídce **Obecné » Kompas » Kalibrace**. Tím současně ověříte, že zvukové signály potápěčského počítače fungují správně. Po úspěšné kalibraci by se měl ozvat zvukový signál.
7. Baterie je plně nabitá.
8. Všechny primární a záložní ukazatele času, tlaku a hloubky (digitální i mechanické) ukazují správné konzistentní hodnoty.
9. Pokud používáte snímač Suunto Tank POD, zkontrolujte jeho správné nasazení a otevření ventilu. Více informací o správném použití najdete v uživatelské příručce snímače Suunto Tank POD.
10. Pokud používáte snímač Suunto Tank POD, zkontrolujte, zda spojení dobře funguje, a zda je dýchací směs správně nastavena.


 **POZNÁMKA:** Více informací o sondě Suunto Tank POD naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení produktu.


Bezpečnostní opatření

 **VAROVÁNÍ:** *POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI!*
Nezkušenost může u každého typu potápění (včetně freedivingu) vést k chybám, jako je nesprávné použití plynových směsí nebo nevhodná dekomprese, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.

 **VAROVÁNÍ:** *Před použitím potápěčského počítače si přečtěte stručnou příručku a kompletní uživatelskou příručku. Nedodržetím tohoto upozornění může dojít ke špatnému zacházení, vážnému zranění nebo smrti.*

 **VAROVÁNÍ:** *VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI (DCS) PŘI JAKÉMKOLI PROFILU PONORU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT DEKOMPRESNÍMI TABULKAMI NEBO POČÍTAČEM. NEBEZPEČÍ VÝSKYTU DEKOMPRESNÍ NEMOCI NEBO OTRAVY KYSLÍKEM ZCELA NEODSTRANÍ ŽÁDNÝ POSTUP, POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ ANI TABULKY!*
Individuální fyzická kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není schopen zohlednit. Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně doporučujeme nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení opatrnosti doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.

 **VAROVÁNÍ:** *POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ!*
Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

 **VAROVÁNÍ:** *Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele kardiostimulátorů.*

VAROVÁNÍ: Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů narušovat.

VAROVÁNÍ: Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ: Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto jsou určeny pouze pro rekreační potápění. Nároky komerčního nebo profesionálního potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Při každém ponoru používejte záložní přístroje obsahující hloubkoměr, tlakoměr, stopky či hodinky a ujistěte se, že máte přístup k dekompresním tabulkám nezávisle na použití počítače.

VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým odstupem.

VAROVÁNÍ: VŽDY PROVÁDĚJTE KONTROLU! Před každým ponorem se ujistěte, že potápěčský počítač funguje a je správně nastaven. Zkontrolujte displej, úroveň nabití baterie, tlak v lahvi a další důležité údaje.

VAROVÁNÍ: V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušete okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do autorizovaného servisu Suunto.

VAROVÁNÍ: POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY NEMĚL BÝT V PRŮBĚHU POTÁPĚNÍ PŮJČOVÁN NEBO SDÍLEN MEZI VÍCE UŽIVATELI! Údaje, které počítač poskytuje, nebudou použitelné pro toho, kdo neměl počítač po celou dobu ponoru nebo v průběhu opakujících se ponorů. Profily ponorů musí být odpovídat skutečným ponorům uživatele. Pokud počítač ponecháte kdykoli v průběhu potápění ležet na povrchu, budou informace o následných ponorech nepřesné. Žádný potápěčský počítač není schopen zohlednit ponory uskutečněné bez počítače. Veškeré potápění až čtyři dny před prvním použitím počítače tak může vést k nepřesným údajům, podle kterých se nelze řídit.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU ČÁST POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE PŮSOBENÍ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 40 % KYSLÍKU! Nasycený vzduch s vyšším obsahem kyslíku představuje zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem vážného poranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ: NEPOTÁPĚJTE SE SE SMĚSÍ PLYNŮ, JEJÍŽ SLOŽENÍ JSTE SAMI NEOVĚŘILI A NEZADALI JSTE ANALYZOVANÉ HODNOTY DO POČÍTAČE! Použití neověřené směsi a zadání nepřesných hodnot složení směsi do potápěčského počítače povede k nesprávným údajům zobrazeným během plánování ponoru.

VAROVÁNÍ: Použití plánovacího software, jako například Suunto DM5, nenahrazuje řádný potápěčský výcvik. Potápění se směsí plynů skrývá nebezpečí, která nejsou známá potápěčům potápějících se pouze se vzduchem. Před potápěním se směsí Triox, Heliox, Nitrox nebo se všemi těmito směsemi musí potápěč absolvovat speciální výcvik s ohledem na plánovaný typ potápění.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ: USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.

VAROVÁNÍ: Dobíjejte zařízení pouze pomocí adaptérů USB splňujících požadavky normy IEC 60950-1 pro omezené napájení. Adaptéry, které požadavky tohoto standardu nespĺňují, představují riziko požáru, poranění a poškození zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ: ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Nouzové výstupy

Selhání potápěčského počítače Suunto v průběhu ponoru je velmi nepravděpodobné. Pokud však nastane, je nutné zahájit okamžitý, avšak bezpečný návrat zpět k hladině podle pokynů zkušeného potápěčského instruktora.

2. Důležitá oznámení

V zájmu vaší bezpečnosti používejte přístroj Suunto Tank POD s dodaným omezovačem průtoku Suunto Flow Restrictor. Omezovač průtoku odstraňujte pouze pro účely čištění nebo při výměně potápěčského přístroje. Omezovač průtoku se musí znovu nainstalovat před dalším použitím přístroje Suunto Tank POD.

Společnost Suunto důrazně doporučuje svěřit montáž nebo demontáž přístroje Suunto Tank POD do rukou autorizovaného prodejce Suunto nebo vyškoleného odborníka na potápění. Nesprávné použití nástroje nebo jeho přílišné utažení může vést k poškození potápěčského přístroje.

Ujistěte se, že během tlakování potápěčského přístroje nejsou v blízkosti jiní lidé.

Pokud se nepodaří spárovat přístroj Suunto Tank POD s potápěčským počítačem, musíte Tank POD demontovat. Nenechávejte nefunkční Tank POD připevněnou k výstroji. Nefunkční jednotku zanechte nejbližšímu autorizovanému prodejci potápěčského vybavení Suunto ke kontrole.

Tento výrobek podporuje bezdrátový přenos tlaku v lahvi do potápěčských počítačů Suunto EON Steel, EON Core a D5. Jednu nebo více sond Tank POD lze spárovat s potápěčským počítačem pro ponory s více dýchacími směsmi.

Sonda Suunto Tank POD je určena výhradně pro použití se stlačeným vzduchem. Nepoužívejte ji pro žádný jiný typ potápění s přístrojem. Přívod stlačeného vzduchu musí splňovat požadavky normy EN12021:2014.

Tento výrobek je povoleno používat výhradně s potápěčským přístrojem splňujícím veškeré požadavky na přívod vzduchu podle normy EN12021 a požadavky na ochranné prostředky dýchacích orgánů stanovené normou EN250.

3. Začínáme

Před nastavením přístroje Suunto Tank POD se ujistěte, že používáte správný omezovač průtoku vzduchu, spárujte sondu Tank POD se svým potápěčským počítačem a proveďte nezbytná nastavení dýchacích směsí v potápěčském počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tím, že budete postupovat podle instrukcí uvedených v této příručce.

3.1. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ A

Omezovač průtoku vzduchu, typ A:



Postup instalace Suunto Tank POD přímo na vysokotlaký port:


1. Poznačte si za účelem párování sériové číslo, které je uvedeno na kovovém štítku na spodní straně sondy Tank POD.



2. Vložte omezovač průtoku typu A do Tank PODu.



3. Připevněte Tank POD do vysokotlakého portu.



4. Opatrně a pomalu otevřete tlakový ventil. *Během tlakování potápěčské výstroje se dívejte jiným směrem.*



⚠ VAROVÁNÍ: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační. Baterie v Tank PODu se může ve skutečnosti vybit rychleji.

3.2. Instalace omezovače průtoku vzduchu, typ B

Omezovač průtoku vzduchu, typ B:



Pro instalaci potápěčského počítače Suunto Tank POD na prodlužovací hadici vysokotlakého portu:


1. Poznačte si za účelem párování sériové číslo, které je uvedeno na kovovém štítku na spodní straně sondy Tank POD.




2. Vložte hladký konec omezovače průtoku typu B do Tank PODu. Drážkovaný konec by měl zůstat viditelný.



3. Připevněte vysokotlakou prodlužovací hadici do vysokotlakého portu.



4. Připevněte Tank POD k volnému konci prodlužovací hadice a ujistěte se, že drážkovaný konec omezovače průtoku je pevně zasunutý do hadice.



5. Opatrně a pomalu otevřete tlakový ventil. *Během tlakování potápěčské výstroje se dívejte jiným směrem.*




VAROVÁNÍ: Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační. Baterie v Tank PODu se může ve skutečnosti vybíjet rychleji.


3.3. Orientace sondy Tank POD

Během 3.4. párování přístroje Suunto Tank POD dosáhnete nejlepších výsledků, pokud potápěčský počítač a sondu Tank POD podržíte jedním z následujících způsobů:

Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel



Pro potápěčský počítač D5





3.4. Párování se sondou Suunto Tank POD

Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel

Párování se sondou Suunto Tank POD:

1. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozblíká zelená kontrolka.
2. Pokud není obrazovka vašeho potápěčského počítače aktivní, zapněte ji stisknutím libovolného tlačítka.
3. Použijte párování přiblížením: Podržte potápěčský počítač v těsné blízkosti sondy Tank POD. Postupujte podle pokynů v části 3.3. *Přidružení sondy Tank POD.*
4. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou dýchací směs pro Tank POD.




 **POZNÁMKA:** Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační.

6. Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou dýchací směs.


Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

1. Výběrem sondy Tank POD pro danou dýchací směs v nabídce **Plyny** zvolte, kterou sondu Tank POD použijete pro jednotlivé dýchací směsi.



2. Kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na sondě Tank POD se ujistěte, že byla sonda aktivována. V nabídce je konkrétní Tank POD identifikována sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi. Jakmile dýchací směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.



 **TIP:** Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie.


Pro potápěčský počítač D5

Párování se sondou Suunto Tank POD:

1. Po instalaci sondy Tank POD a otevření ventilu vyčkejte, než se na sondě Tank POD rozbliká zelená kontrolka.
2. Pokud není obrazovka vašeho potápěčského počítače aktivní, zapněte ji stisknutím libovolného tlačítka.
3. Použijte párování přiblížením: Podržte potápěčský počítač v těsné blízkosti sondy Tank POD. Postupujte podle pokynů v části 3.3. *Přidružení sondy Tank POD.*

- Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí nabídka se sériovým číslem Tank PODu, stavem baterie a tlaku v lahvi. Z této nabídky vyberte správnou dýchací směs pro Tank POD.



 **POZNÁMKA:** Indikátor zbývající kapacity baterie, který se zobrazí po spárování Tank PODu, je pouze orientační.

- Tento postup opakujte pro všechny další sondy Tank POD a pro každou sondu zvolte jinou dýchací směs.


Další možností je spárovat sondu či sondy Suunto Tank POD z nabídky:

- Výběrem sondy Tank POD pro danou dýchací směs v nabídce **Plyny** zvolte, kterou sondu Tank POD použijete pro jednotlivé dýchací směsi.



- Kontrolou zobrazení tlaku v lahvi na obrazovce a blikáním zeleného LED indikátoru na sondě Tank POD se ujistěte, že byla sonda aktivována. V nabídce je konkrétní Tank POD identifikována sériovým číslem vytištěným na sondě.

Na hlavní obrazovce během ponoru je zobrazena pouze hodnota tlaku odpovídající aktivní dýchací směsi. Jakmile dýchací směs změníte, změní se podle toho také zobrazená hodnota tlaku v lahvi.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud se ponoru účastní více potápěčů se snímači Tank POD, vždy před zahájením ponoru zkontrolujte, že číslo POD zvolené plynové směsi odpovídá sériovému číslu na snímači.



 **TIP:** Když se nepotápíte, odtlakujte Tank POD, šetříte tak životnost baterie.

3.5. Zrušení párování se sondou Suunto Tank POD

Pro potápěčské počítače Suunto EON Core a Steel

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím přiblížení:


1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení Tlak v lahvi:




2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, od které chcete Tank POD odebrat:



3. Vyberte **Zrušit spárování**:



4. Vaše sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:




Pro potápěčský počítač D5

Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím nabídky:


1. V nabídce **Plyny** vyberte dýchací směs, pro kterou chcete Tank POD odebrat:



2. Vyberte Tank POD, kterou chcete odebrat (zkontrolujte sériové číslo):



3. Vyberte **Zrušit spárování**:



4. Vaše sonda Tank POD je odebrána z vybraného seznamu dýchacích směsí:



Postup zrušení párování a odebrání sondy Tank POD od konkrétní dýchací směsi prostřednictvím přiblížení:

1. Přidržte Tank POD v blízkosti potápěčského počítače při zobrazení Tlak v lahvi:



2. Posuňte se na displeji na dýchací směs, od které chcete Tank POD odebrat:



3. Vyberte **Zrušit spárování**:



4. Váš Tank POD je odebrán z vybraného seznamu dýchacích směsí:



3.6. Kompatibilita výrobku

Suunto Tank POD se k potápěčskému přístroji připojuje pomocí standardizovaného závitu 7/16" – 20UNF. Pro úplný seznam kompatibilního potápěčského vybavení navštivte webové

stránky *suunto.com*, kontaktujte společnost Suunto telefonicky nebo se obraťte na místního autorizovaného prodejce Suunto.

Nepoužívejte tento přístroj s neoprávněným příslušenstvím nebo zařízením, které není autorizováno nebo oficiálně podporováno společností Suunto.

3.7. Kontroly před potápěním

Před potápěním vždy důkladně zkontrolujte správnou funkčnost přístroje Suunto Tank POD. Pokud je k počítači připojena sonda pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi, zkontrolujte, zda:

1. Sonda Tank POD nevykazuje viditelné poškození nebo defekty.
2. Všechny primární a záložní ukazatele času, tlaku a hloubky (digitální i mechanické) ukazují správné konzistentní hodnoty.
3. Připojení k sondě Tank POD funguje a v potápěčském počítači je nastavena správná dýchací směs.
4. Nastavení dýchací směsi a procenta O₂ je správné.
5. Sonda Tank POD je správně nainstalována a ventil lahve je otevřený.
6. Sonda Tank POD je spárována s potápěčským počítačem.
7. Sonda Tank POD odesílá data (na displeji bliká ikona bezdrátového přenosu a je uvedena hodnota tlaku v lahvi).
8. Na displeji není zobrazeno varování o slabé baterii v sondě Tank POD.
9. V lahvi je dostatek dýchací směsi pro plánovaný ponor. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty tlaku na počítači a na záložním manometru shodné.

Pokud máte pochybnosti o bezpečném použití sondy Tank POD, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Suunto a zanešte sondu Tank POD ke kontrole autorizovanému servisnímu středisku Suunto.


4. Péče a podpora


4.1. Instrukce pro zacházení

Zacházejte s přístrojem Suunto Tank POD opatrně. Citlivé elektronické součástky se mohou v případě upuštění přístroje či nesprávného použití poškodit.

Při cestování se sondou Tank POD se ujistěte, že je bezpečně zabalená v odbaveném nebo kabinovém zavazadle. Vložte ji do pouzdra nebo jiného vhodného obalu, který zajistí stabilitu uvnitř zavazadla a odolnost vůči nárazu.

Nepokoušejte se sondu Tank POD sami rozebírat nebo opravovat. Pokud se objeví v souvislosti s přístrojem nějaký problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Suunto.

 **VAROVÁNÍ:** ZAJISTĚTE VODĚODOLNOST PŘÍSTROJE! Pokud by do přístroje vnikla vlhkost, hrozí vážné narušení funkčnosti přístroje. Veškeré servisní zákroky svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

 **POZNÁMKA:** Po potápění opláchněte přístroj čistou vodou, mýdlovým roztokem a opatrně pouzdro očistěte vlhkým, měkkým hadříkem nebo jelenicí, obzvláště po potápění ve slané vodě.

 **TIP:** Pro získání osobní podpory, zaregistrujte váš Suunto Tank POD na www.suunto.com/support.

4.2. Podpora

Další podporu můžete získat na webových stránkách www.suunto.com/support/dive-computers-and-instruments-support/suunto-tank-pod/.



Naše online podpora nabízí komplexní sortiment pomocných materiálů, mj. uživatelské příručky, časté dotazy, výuková videa, možnosti servisu a oprav, náš vyhledávač potápěčských servisních center, záruční podmínky a také kontaktní údaje zákaznické podpory.

Pokud jste nenašli odpovědi na své dotazy v naší online podpoře, kontaktujte naši zákaznickou podporu. Rádi vám pomůžeme.

4.3. Likvidace a recyklace

Zařízení prosím zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o elektronickém odpadu a bateriích. Nevyhazujte počítač spolu s běžným domácím odpadem. Máte-li zájem, můžete zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.

Níže uvedený symbol znamená, že v rámci Evropské unie musí být toto zařízení zlikvidováno podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Postupujte podle místních postupů členských států pro sběr elektronického odpadu.



Správný sběr a recyklace baterií a elektronických zařízení pomáhá šetřit zdroje a minimalizuje jejich dopad na životní prostředí.

5. Reference

5.1. Technické parametry

Rozměry a hmotnost:

- Max. průměr: 40 mm / 1,57 "
- Délka: 80 mm / 3,15 "
- Hmotnost: 95 g / 3,4 oz
- Závit: 7/16" – 20UNF

Provozní podmínky

- Maximální provozní hloubka: 150 m / 492 stop (ve shodě s EN 13319)
- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
- Skladovací teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
- Cyklus údržby: po 200 ponorech nebo dvou letech používání, podle toho, co nastane dříve



POZNÁMKA: *Skladujte na suchém místě s normální pokojovou teplotou.*

Měření hloubky/tlaku

- Rozlišení: 1 bar / 1 psi
- Jmenovitý provozní tlak: 300 bar / 4000 psi
- Maximální přípustný tlak: 400 bar / 5800 psi

Baterie

- Typ: 1/2 AA lithium-thionylchloridová baterie (Li-SOCl₂)
- Životnost baterie: 1–3 roky, v závislosti na používání

Následující podmínky mají dopad na předpokládanou životnost baterie:

- Podmínky, ve kterých je počítač provozován a skladován (například teplota). Při teplotě nižší než 10 °C (50 °F) odpovídá očekávaná životnost baterie cca 50–75 % životnosti při teplotě 20 °C (68 °F).



POZNÁMKA: *Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.*



POZNÁMKA: *Nízká teplota může aktivovat upozornění na nízkou kapacitu baterie, i když má baterie dostatečnou kapacitu pro potápění ve vodě o vyšší teplotě (40 °C nebo méně).*

Vysokofrekvenční vysílač/přijímač

- Frekvenční pásmo: jednobandové 123 kHz
- Maximální výstupní výkon: 360 mW



POZNÁMKA: Informace o dosahu naleznete v příslušných uživatelských příručkách výrobků.

Výrobce

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa FINSKO

5.2. Shoda

Informace o shodě s právními předpisy a bezpečnostními standardy se nachází v brožurce „Informace o bezpečnosti výrobku a předpisech“, která je součástí balení hodinek Suunto Tank POD a je k dispozici také na adrese www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

5.3. Ochranná známka

Suunto Tank POD, loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky firmy Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena.

5.4. Patent notice

This product is protected by pending patent applications and their corresponding national rights: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805, and US 86608266.

Additional patent applications may be filed.

5.5. Omezená mezinárodní záruka

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené mezinárodní záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená mezinárodní záruka platí a je vymahatelná bez ohledu na zemi nákupu. Omezená mezinárodní záruka nemá dopad na vaše zákonná práva, jež vám náleží na základě závazných právních předpisů týkajících se prodeje spotřebního zboží.

Záruční doba

Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů, zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínek, nabíječek, kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto je záruční doba pět (5) let.

Výjimky a omezení

Tato Omezená mezinárodní záruka se nevztahuje na:

1. a. normální opotřebením, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu nekovových náramků, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či doporučeným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či rozdrčení;
2. tištěné materiály a obal;
3. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
4. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že produkt či příslušenství budou fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že produkt či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Tato Omezená mezinárodní záruka není vynutitelná, jestliže u produktu nebo příslušenství došlo k následujícímu:

1. produkt byl otevřen mimo zamýšlené použití;
2. produkt byl opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění sériového čísla, na základě zjištění firmy Suunto;
4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záručnímu servisu Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Máte-li zájem o záruční servis kdekoli na světě, musíte svůj produkt zaregistrovat online na adrese www.suunto.com/register. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená mezinárodní záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediné a výhradní opatření pro záruku a nahrazuje jakékoliv jiné záruky. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání produktu nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

5.6. Copyright

Copyright © Suunto Oy. Všechna práva vyhrazena. Suunto, názvy produktů Suunto, jejich loga a další ochranné známky a názvy značky Suunto jsou registrované nebo neregistrované

ochranné známky firmy Suunto Oy. Tento dokument a jeho obsah jsou majetkem firmy Suunto Oy a jsou určeny výhradně pro použití jejími klienty k získání znalostí a informací o používání výrobků Suunto. Obsah tohoto dokumentu se nesmí používat ani distribuovat pro žádné jiné účely, nesmí být jinak šířen, sdělován ani reprodukován bez předchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Věnovali jsme značnou pozornost tomu, abychom zajistili úplnost a přesnost informací v této dokumentaci, nicméně v tomto směru neposkytujeme žádnou záruku. Tento dokument může být kdykoli změněn bez předchozího oznámení. Nejnovější verzi této dokumentace je možné stáhnout na www.suunto.com.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 72 088 3104
BELGIUM	+32(0)78 483 936
CANADA	+1 855 624 9080
中国 (CHINA)	+86 400 8427507
中国香港 (CHINA - Hong Kong)	+852 58060687
DENMARK	+45 89872945
FINLAND	+358 94 245 0127
FRANCE	+33 48 168 0926
GERMANY	+49 893 803 8778
ITALY	+39 029 475 1965
JAPAN	+81 34 520 9417
NETHERLANDS	+31 10 713 7269
NEW ZEALAND	+64 988 75 223
POLAND	+48 1288 10196
PORTUGAL (EN, ES)	+35 1308806903
SPAIN	+34 911 143 175
SWEDEN	+46 85 250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 360 805 34
USA	+1 855 258 0900

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy 01/2021

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.